BOLETIM TÉCNICO

BT0079
15.04.96

Assunto: Fixação do Pino do Armador do Freio
Modelos: Lavadoras Mondial/ Clean/
Clean Electrônic
Marca: Brastemp

Informamos que a partir de Abril/96 as Lavadoras Modelos BWR22 - Clean Nível d'Água e BLL22EDA Clean Electronic - números de série superior a 6AB095692, estão sendo montadas com o Pino do Armador do Freio encaixados na posição do Furo "A" do mesmo (fig.01).



Fig.01

Esta modificação visa aumentar o tempo de frenagem das máquinas, evitando o deslocamento do aparelho no final da centrifugação.

Para chamados de campo devido ao motivo acima, deve-se adotar também esta montagem, tanto para os modelos anteriores (Mondial), como para os produtos Clean com número de série anterior a Abril/96.

Lembramos ainda que jamais deve ser utilizado qualquer tipo de graxa na Lona do freio, pois em testes realizados em nossos laboratórios, constatamos que após algumas operações ocorre diminuição no tempo de frenagem, provocando parada brusca e consequente quebra de varas de suspensão e outros problemas.

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo