


BT0286
29.10.97

Assunto: Incluir Pingadeira no Conjunto Tanque
Modelos: CWS 20A, SLK 20 MCA/ B
Marca: Consul e Semer

Informamos que a partir da 2ª quinzena de Outubro/97, para os modelos acima citados foi alterado o **Conjunto Tanque**, no qual foi incluído uma **Pingadeira** na região do alojamento do Manipulador, e aumentado a altura do **Duto do Timer**, conforme mostra a figura.



Esta modificação reduz a permanência de água na região do alojamento do Manipulador.

Para reposição o Conjunto Tanque mantém os mesmos códigos:

CONJUNTO TANQUE CINZA	CÓDIGO 00.0199.49.4
CONJUNTO TANQUE MARROM	CÓDIGO 00.0199.50.8

Atenciosamente,

Gustavo B.M. Schiavone
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico