

Assunto: Bloqueio de Gelo no Compartimento do Congelador

Modelos: BRG40 (Frost-Free ANTIGO)

Marca: Brastemp

Detectamos em campo casos de BRG40 bloqueando gelo mesmo após as verificações de Timer, Resistência, Bimetal e a Correta Posição da Cobertura do Evaporador conforme orientação no BTR0109 de Outubro/93 e BTR0116A de Julho/94.

Nestes casos, observamos que a Resistência do Degelo estava empenada e encostando no Evaporador, quando isto acontece a Resistência distancia-se da Calha e também agiliza o processo de aquecimento do Evaporador, com esta condição o término do degelo é antecipado e inicia-se o processo gradativo de formação de gelo na Calha até o completo bloqueio de gelo.

SOLUÇÃO PARA CAMPO

Desempene a Resistência, fixe-a novamente e acrescente Duas Presilhas para garantir seu correto posicionamento (Fig.01).

A fixação destas Presilhas se dá nos Tubos do Evaporador (Fig.02).




Fig.01




Fig.02

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código	Quantidade	Descrição
00.0455.67.9	02	Presilha para Resistência

Atenciosamente,

Luis Carlos M. Teixeira
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico