

**Assunto:** Oxidação na Lateral Externa  
**Modelos:** Todos os Fogões  
**Marca:** Brastemp, Consul e Semer

Visando resolver os problemas de oxidação nas Laterais Externa dos Fogões, estamos modificando o processo de tratamento desta chapa passando para Eletrozincada. Este novo processo é altamente eficaz contra a formação de oxidação (ferrugem) nas laterais.

Com esta modificação estaremos alterando os códigos destas peças conforme a Tabela abaixo:

Código Antigo	Código Novo	Descrição	Modelos 20"	Modelos 22" e 30"
000140015	000474380	Lateral Externa - Marrom Sienna	02	-
000140007	000474398	Lateral Externa - Bege Mediterrâneo	02	-
000232459	000474401	Lateral Externa - Branco	02	-
000396575	000474410	Lateral Externa - Amêndoa	02	-
000140031	000474428	Lateral Externa - Bege Mediterrâneo	-	02
000140040	000474436	Lateral Externa - Marrom Sienna	-	02
000232467	000474444	Lateral Externa - Branco	-	02
000396583	000474452	Lateral Externa - Amêndoa	-	02

#### **NOTA**

Como é de conhecimento consideramos: Modelos 20" - Modelos 4 Bocas - Consul, Semer e De Ville  
Modelos 22" - Modelos 4 Bocas - Century e Brastemp  
Modelos 30" - Modelos 6 Bocas - Consul, Semer e  
Brastemp (Century, Brastemp e De Ville)

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborador por: Renato D. Vieira  
Revisado por: Danilo B. Filho