

Assunto: Impossibilidade de Reverter a Porta
Modelos: CRT 12B
Marca: Consul

Entre os meses de Nov/97 e Fev/98, foram montados 18.270 Refrigeradores Compactos com o Console sem abertura na sua parte frontal esquerda (figura 01), estes Produtos estão entre as séries L7-548854 e B8-594497.

A falta desta abertura não permite a reversão da Porta.




Fig.01

PROCEDIMENTOS PARA CAMPO

Havendo necessidade de reverter a Porta para este modelo, deverá ser **SUBSTITUÍDO** o Console por outro que tenha abertura dos dois lados na parte frontal (figura 02).




Fig.02

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código	Descrição
00.4204.88.3	Tampo Tipo Bar Branco

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborador por: Marcelo Luiz de Melo
Revisado por: Leonardo S. Queiróz