

**Assunto:** Alteração na gaveta de Carne  
**Modelos:** BRA 34B e BRD 32A  
**Marca:** Brastemp

Informamos que, por problemas de fornecimento da Gaveta de Carne original dos modelos acima, temporariamente, estaremos montando-os conforme descrito abaixo:

- **Modelo BRA 34B** - no lugar da Gaveta de Carne **00.4203.47.0**, os produtos estão sendo montados com duas Gavetas código **00.4231.99.6**. Essas Gavetas ficam fixas aos trilhos existentes no Aparador d'água código **00.4202.61.9**, o qual não precisa ser substituído.
- **Modelo BRD 32A** - no lugar da Gaveta de Carne **00.4203.47.0**, e do Suporte da Gaveta **00.4203.48.8**, os produtos estão sendo montados com uma Gaveta **00.4203.50.0** mais um Suporte de Gaveta código **00.4203.51.8**.

#### **ATENÇÃO**

1. Nos casos em que o Consumidor exigir a troca das Gavetas menores pela Gaveta original (maior), esta deverá ser feita sem ônus para o Consumidor (para o modelo **BRD32A**, deve ser substituído também o Suporte da Gaveta);
2. Lembramos que esta condição é temporária e assim que forem resolvidos os problemas de fornecimento da Gaveta original, retornaremos à condição original do produto.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborador por: Marcelo Luiz de Melo  
Revisado por: Leonardo S. Queiroz