


Assunto: Modificação no Conjunto Bomba d'água
Modelos: Mondial e Clean
Marca: Brastemp

A partir de Fevereiro/98, para os modelos em referência, foi alterada a cor do Protetor dos Conectores do Conjunto Bomba d'água. A finalidade desta alteração é identificar a nacionalização do Conjunto, sem mudar o fornecedor. Com esta alteração o Protetor dos Conectores foi modificado da AZUL para BRANCO, conforme figura abaixo, sendo que estruturalmente e tecnicamente não houve nenhuma alteração no Conjunto Bomba d'água.



PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Descrição	Código
Conjunto Bomba d'água 127V/ 60Hz	00.0310.17.0
Conjunto Bomba d'água 220V/ 60Hz	00.0310.17.1

Nota: O Código do Conjunto Bomba d'água não foi alterado.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo M. Schiavone
Revisado por: Leonardo S.C. de Queiroz