

**Assunto:** Trocas indevidas de Filtros de gás em Condicionadores de Ar  
**Modelos:** Todos os Condicionadores de Ar  
**Marcas:** Brastemp e Consul

Temos observado o aumento de trocas desnecessárias de Filtros de gás em Condicionadores de Ar. Salientamos que este Filtro tem por finalidade a retenção de partículas sólidas. Portanto, somente deve ser substituído o Filtro nas seguintes condições:

- Queima do Compressor;
- Obstruções de Capilar e Válvula de Reversão devido a presença de partículas sólidas no Sistema Hermético.

*O Filtro de Gás não deve ser substituído mediante as reoperações simples abaixo mencionadas:*

- Troca de Evaporador, Condensador, Válvula de Reversão;
- Em casos de Vazamentos;
- Troca do Compressor por motivo de ruído, interrompido ou travado.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Luiz Carlos M. Teixeira  
Revisado por: Álvaro R. Corrêa