

Assunto: Reforço Estrutural na Porta Zyrium do Compartimento Refrigerador
Modelos: BRG39
Marcas: Brastemp

Com o objetivo de solucionar o problema de empenamento, a partir de Janeiro/98, as Portas Zyrium estão sendo produzidas com um reforço estrutural de aço. Portanto, a partir desta data não deverá ocorrer mais o empenamento, entretanto, qualquer problema desta natureza solicitamos comunicar-nos com urgência através do CAT (Fone:0800.142099).

Os SAM's que possuem Porta Zyrium em estoque, com data de fabricação anterior a JAN/98 deverão providenciar a devolução conforme procedimento normal, através de seu técnico de peças (Fone 0800). Para a identificação da data de produção da Porta, verifique a etiqueta adesiva Branca fixada na Cabeceira inferior (vide fig.01).




Fig.01

IMPORTANTE

Não recomendamos manter estoque de Portas, devido ao Custo elevado e a grande probabilidade de avarias.

Atenciosamente,

**Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A**

**Elaborado por: Luiz Carlos M. Teixeira
Revisado por: Leonardo S. Queiroz**