

**Assunto:** Cancelamento do Conjunto Evaporador  
**Modelos:** CRC23A, CRC23B e CRC23C  
**Marca:** Consul

Informamos que a partir de junho de 98 o Conjunto Evaporador, dos modelos acima, não será mais comercializado.

Com esta modificação deverá ser requisitado o Evaporador e o Fundo em separado, conforme tabela abaixo:

Modelos	Código Cancelado	Use	
	Conjunto Evaporador	Evaporador	Fundo do Evaporador
CRC23A/ CRC23B	00.4218.60.4	00.4218.56.6	00.4218.58.2
CRC23C	00.4163.87.7	00.4163.86.9	00.4164.21.0

## 1. Procedimentos para Campo

Havendo a necessidade de substituir o Conjunto Evaporador, faça a desmontagem deste conforme descrito abaixo (desta forma é possível utilizar o mesmo Fundo do Evaporador).

### 1.1. Desmontagem

Com o auxílio de uma chave de fenda ou uma pequena espátula, desdobre uma das abas laterais que encaixa o Fundo do Evaporador.

Puxe o Fundo lateralmente no sentido contrario das abas que foram desdobradas, desencaixando-o assim do Evaporador.

### **ATENÇÃO**

Caso tenha dificuldade em retirar o Fundo, desdobre outras abas.

## 1.2. Montagem

Encaixe o Fundo no Novo Evaporador empurrando-o no sentido contrário da desmontagem e em seguida dobre as abas fixando o Fundo do Evaporador.

OBSERVAÇÃO
Os Conjuntos Completo (Código Cancelado) serão fornecidos até o final do estoque.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira  
Revisado por: Leonardo S.C. de Queiroz