

Assunto: Melhoria na Qualidade de Acendimento dos Queimadores de Mesa

Modelos: BF056A/B, BF076A/B, BFM50A/B, BFM76A/B, BFT56A/B, BFT76A/B, BFN50A/B,
BFN76A/B, CFE50A/B, CFE76A/B, CFM50A/B, CFM76A/B

Marcas: Brastemp e Consul

Com o objetivo de melhorarmos a qualidade de acendimento nos fogões em referência (acendimento automático e superautomático) estamos modificando os Queimadores de Mesa (Normal e Gigante) afim de direcionar o gás para o Eletrodo.




Fig.01

Estes novos Queimadores são totalmente intercambiáveis com os antigos e os Espalhadores não sofreram alteração.

EXCLUSIVO PARA OS FOGÕES CENTURY E BRASTEMP

Modelos de Embutir - BFT56 A/B e BFT 76 A/B

Em conjunto com a modificação dos Queimadores de Mesa estamos modificando em produção as Ignições Temporizada (Usinas) de 5 e 7 saídas para estes modelos, passando-as da frequência de 10 para 20Hz.

Para os chamados de "Não Acende" em produtos anterior a esta modificação, proceder a troca dos Queimadores e Usina disponibilizadas neste Boletim. Lembramos que seja verificado se o chamado não é proveniente de Usina Queimada, caso seja, substituir somente a Usina por uma de 20Hz. Os Espalhadores não necessitam ser substituídos.

Modelos Convencionais - BF056 A/B e BFO 76 A/B

Estes modelos continuam sendo produzidos com as Usinas de 10Hz, porém para os produtos instalados em gás GN as Usinas deverão ser substituídas durante a transformação. Estas Usinas estão sendo disponibilizadas no KIT TRANSFORMAÇÃO - GN. Os códigos dos Kit's não foram alterados.

Para os chamados de "Não Acende" em gás GN nos produtos fabricados anterior a esta modificação proceder a troca dos Queimadores e Usina disponibilizadas neste Boletim. Lembramos que seja verificado se o chamado não é proveniente de Usina Queimada, caso seja, substituir somente a Usina por uma de 20Hz. Os Espalhadores não necessitam ser substituídos.

Importante: Para os produtos GLP ou GR (Nafta-RJ) as Novas Usinas **NÃO** deverão ser utilizadas.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código	Descrição	Modelos 4 Bocas	Modelos 6 Bocas
004318498	Queimador Normal	3	4
004318501	Queimador Gigante	1	2
004318218	Ignição Temporizada 5 saídas - 20Hz	1	-
004318226	Ignição Temporizada 7 saídas - 20Hz	-	1

- Notas: 1 - Os códigos antigos de Queimadores (000410918 e 000410926) serão cancelados.
2 - As Ignições Temporizadas (Usina) 20Hz, só deverão ser aplicadas nos modelos de Embutir ou em gás GN para os modelos convencionais.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Danilo B. Filho